

施設名: 塩見小屋

施設番号: 7



写真番号	1	撮影日	H25.9.19
施設名	塩見小屋		
緯度	35.578417		
経度	138.175517		
概況	健全である。		



写真番号	2	撮影日	H25.9.19
施設名	外トイレ		
緯度	35.578567		
経度	138.175500		
概況	健全である。		



写真番号	3	撮影日	H25.9.19
施設名	トイレ		
緯度	35.578583		
経度	138.175500		
概況	排泄物を袋に入れる方式		



写真番号	4	撮影日	H25.9.19
施設名	トイレ小		
緯度	35.578583		
経度	138.175600		
概況	形式		