

施設名：双六小屋

施設番号：8



写真番号	1	撮影日	H25.10.8
施設名	双六小屋		
緯度	36.369683		
経度	137.601833		
概況	健全である。		



写真番号	2	撮影日	H25.10.8
施設名	外トイレ		
緯度	36.369667		
経度	137.601700		
概況	健全である。		



写真番号	3	撮影日	H25.10.8
施設名	トイレ小		
緯度	36.369700		
経度	137.601667		
概況	健全である。		



写真番号	4	撮影日	H25.10.8
施設名	トイレ大		
緯度	36.369733		
経度	137.601583		
概況	健全である。		