

施設名:

施設番号:



写真番号	1	撮影日	H25.9.29
施設名	猿倉荘		
緯度	36.745683		
経度	137.801017		
概況	健全である。		



写真番号	2	撮影日	H25.9.29
施設名	外トイレ		
緯度	36.746117		
経度	137.801217		
概況	健全である。		



写真番号	3	撮影日	H25.9.29
施設名	トイレ小		
緯度	36.745917		
経度	137.801217		
概況	健全である。		



写真番号	4	撮影日	H25.9.29
施設名	トイレ大		
緯度	36.745850		
経度	137.801200		
概況	健全である。		