

施設名: トイレ

施設番号: 8

	写真番号	1	撮影日	H25.10.20
	施設名	トイレ外観		
	緯度	36.711367		
	経度	138.124233		
	概況	健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.10.20
	施設名	トイレ小		
	緯度	36.711400		
	経度	138.124150		
	概況	健全である。		
	写真番号	3	撮影日	H25.10.20
	施設名	トイレ大		
	緯度	36.711433		
	経度	138.124167		
	概況	健全である。		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			