



施設名：槍岳山荘

施設番号：9

	写真番号	1	撮影日	H25.8.28
	施設名			
	緯度	36.341833		
	経度	137.647300		
	概況	健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.9.22
	施設名	槍ヶ岳山荘		
	緯度	36.340633		
	経度	137.645750		
	概況	健全である。		
	写真番号	3	撮影日	H25.9.22
	施設名	外トイレ		
	緯度	36.340267		
	経度	137.645683		
	概況	健全である。		
	写真番号	4	撮影日	H25.8.28
	施設名	トイレ小		
	緯度	36.341050		
	経度	137.645967		
	概況	健全である。		

施設名: 槍岳山荘

施設番号: 9

	写真番号	5	撮影日	H25.8.28
	施設名	トイレ大		
	緯度	36.341017		
	経度	137.646000		
	概況	健全である。		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			