


施設名: 鑓温泉

施設番号: 9

	写真番号	1	撮影日	H25.10.15
	施設名	鑓温泉		
	緯度	36.725033		
	経度	137.766983		
	概況	訪問時はシーズン外のため 管理者不在。 健全である。		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			