

施設名: トイレ

施設番号: 9

	写真番号	1	撮影日	H25.10.31
	施設名	トイレ外観		
	緯度	36.380117		
	経度	138.478800		
	概況	健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.10.31
	施設名	トイレ入口		
	緯度	36.380167		
	経度	138.478833		
	概況	健全である。		
	写真番号	3	撮影日	H25.10.31
	施設名	トイレ		
	緯度	36.380183		
	経度	138.478883		
	概況	健全である。		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			