

施設名: トイレ


施設番号: 9




写真番号	1	撮影日	H25.9.7
施設名	簡易トイレ		
緯度	35.550317		
経度	138.113650		
概況	健全である。		



写真番号	2	撮影日	H25.9.7
施設名	トイレ		
緯度	35.550283		
経度	138.113667		
概況	健全である。		



写真番号		撮影日	
施設名			
緯度			
経度			
概況			



写真番号		撮影日	
施設名			
緯度			
経度			
概況			