


施設名: 敬神の滝小屋

施設番号: 9

	写真番号	1	撮影日	H25.8.28
	施設名	敬神の滝小屋		
	緯度	35.778783		
	経度	137.746500		
	概況	健全である。		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			