

施設名: トイレ

施設番号: 9

	写真番号	1	撮影日	H25.8.14
	施設名	トイレ外観		
	緯度	36.210133		
	経度	138.102717		
	概況	健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.8.14
	施設名	トイレ小		
	緯度	36.210150		
	経度	138.102700		
	概況	健全である。		
	写真番号	3	撮影日	H25.8.14
	施設名	トイレ大		
	緯度	36.210150		
	経度	138.102683		
	概況	健全である。		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			