


施設名: 八方池山荘

施設番号:10



写真番号	1	撮影日	H25.8.26
施設名	八方池山荘		
緯度	36.696783		
経度	137.798950		
概況	健全である。		



写真番号	2	撮影日	H25.8.26
施設名	トイレ		
緯度	36.696900		
経度	137.798817		
概況	健全である。		



写真番号	3	撮影日	H25.8.26
施設名	洗面台		
緯度	36.697133		
経度	137.798650		
概況	健全である。		



写真番号	4	撮影日	H25.8.26
施設名	トイレ小		
緯度	36.697100		
経度	137.798683		
概況	健全である。		

施設名: 八方池山荘

施設番号:10

	写真番号	5	撮影日	H25.8.26
	施設名	トイレ大		
	緯度	36.697100		
	経度	137.798700		
	概況	健全である。		
	写真番号	6	撮影日	H25.8.26
	施設名	トイレ大		
	緯度	36.697067		
	経度	137.798733		
	概況	障害者用。 健全である。		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			