


施設名: 高山避難小屋

施設番号: 10

	写真番号	1	撮影日	H25.9.6
	施設名	高山避難小屋		
	緯度	35.505083		
	経度	138.141967		
	概況	健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.9.6
	施設名	トイレ		
	緯度	35.505100		
	経度	138.141950		
	概況	トイレと思われる。 内部未確認。		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			