

施設名: トイレ

移設番号: 10

	写真番号	1	撮影日	H25.9.24
	施設名	トイレ外観		
	緯度	36.210183		
	経度	138.115433		
	概況	健全である		
	写真番号	2	撮影日	H25.9.24
	施設名	トイレ		
	緯度	36.210250		
	経度	138.115483		
	概況	汚れが目立つ		
	写真番号	3	撮影日	H25.9.24
	施設名	トイレ		
	緯度	36.210233		
	経度	138.115467		
	概況	汚れが目立つ		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			