

施設名: 荒川小屋

施設番号:11

	写真番号	1	撮影日	H25.9.5
	施設名	荒川小屋 遠景		
	緯度	35.484717		
	経度	138.160650		
	概況	健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.9.5
	施設名	荒川小屋		
	緯度	35.485750		
	経度	138.161233		
	概況	健全である。		
	写真番号	3	撮影日	H25.9.5
	施設名	荒川小屋		
	緯度	35.485683		
	経度	138.161200		
	概況	健全である。		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			