

施設名: 池山小屋

施設番号:11



|      |            |     |          |
|------|------------|-----|----------|
| 写真番号 | 1          | 撮影日 | H25.10.8 |
| 施設名  | 池山小屋       |     |          |
| 緯度   | 35.735517  |     |          |
| 経度   | 137.860650 |     |          |
| 概況   | 健全である。     |     |          |



|      |            |     |          |
|------|------------|-----|----------|
| 写真番号 | 2          | 撮影日 | H25.10.8 |
| 施設名  | 池山小屋       |     |          |
| 緯度   | 35.735633  |     |          |
| 経度   | 137.860667 |     |          |
| 概況   | 健全である。     |     |          |



|      |            |     |          |
|------|------------|-----|----------|
| 写真番号 | 3          | 撮影日 | H25.10.8 |
| 施設名  | 池山小屋内部     |     |          |
| 緯度   | 35.735633  |     |          |
| 経度   | 137.860617 |     |          |
| 概況   | 健全である。     |     |          |



|      |               |     |          |
|------|---------------|-----|----------|
| 写真番号 | 4             | 撮影日 | H25.10.8 |
| 施設名  | 池山小屋内部        |     |          |
| 緯度   | 35.735650     |     |          |
| 経度   | 137.860600    |     |          |
| 概況   | 募金箱<br>健全である。 |     |          |

施設名：池山小屋


施設番号：11

|   |      |            |     |          |
|---|------|------------|-----|----------|
|    | 写真番号 | 5          | 撮影日 | H25.10.8 |
|   | 施設名  | トイレ小       |     |          |
|   | 緯度   | 35.735700  |     |          |
|   | 経度   | 137.860583 |     |          |
|   | 概況   | 健全である。     |     |          |
|   | 写真番号 | 6          | 撮影日 | H25.10.8 |
|   | 施設名  | トイレ大       |     |          |
|   | 緯度   | 35.735717  |     |          |
|   | 経度   | 137.860583 |     |          |
|   | 概況   | 健全である。     |     |          |
|  | 写真番号 | 7          | 撮影日 | H25.10.8 |
|   | 施設名  | 池山小屋トイレ外観  |     |          |
|   | 緯度   | 35.735700  |     |          |
|   | 経度   | 137.860683 |     |          |
|   | 概況   | 健全である。     |     |          |
|  | 写真番号 | 8          | 撮影日 | H25.10.8 |
|   | 施設名  | 池山小屋前案内図   |     |          |
|   | 緯度   | 35.735633  |     |          |
|   | 経度   | 137.860667 |     |          |
|   | 概況   | 健全である。     |     |          |



施設名: 池山小屋

施設番号: 11

|   |      |            |     |          |
|---|------|------------|-----|----------|
|  | 写真番号 | 9          | 撮影日 | H25.10.8 |
|   | 施設名  | 池山小屋前水場    |     |          |
|   | 緯度   | 35.735617  |     |          |
|   | 経度   | 137.860683 |     |          |
|   | 概況   | 健全である。     |     |          |
|   | 写真番号 |            | 撮影日 |          |
|   | 施設名  |            |     |          |
|   | 緯度   |            |     |          |
|   | 経度   |            |     |          |
|   | 概況   |            |     |          |
|   | 写真番号 |            | 撮影日 |          |
|   | 施設名  |            |     |          |
|   | 緯度   |            |     |          |
|   | 経度   |            |     |          |
|   | 概況   |            |     |          |
|   | 写真番号 |            | 撮影日 |          |
|   | 施設名  |            |     |          |
|   | 緯度   |            |     |          |
|   | 経度   |            |     |          |
|   | 概況   |            |     |          |