

施設名: トイレ

移設番号: 11

	写真番号	1	撮影日	H25.9.24
	施設名	トイレ外観		
	緯度	36.206183		
	経度	138.107833		
	概況	健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.9.24
	施設名	トイレ		
	緯度	36.206400		
	経度	138.108317		
	概況	ほとんど利用されていないと思われる		
	写真番号	3	撮影日	H25.9.24
	施設名	トイレ		
	緯度	36.206483		
	経度	138.108433		
	概況	ほとんど利用されていないと思われる		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			