

施設名：空木平避難小屋

施設番号：12

	写真番号	1	撮影日	H25.10.8
	施設名	空木平全景		
	緯度	35.719383		
	経度	137.820850		
	概況	健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.10.8
	施設名	空木岳より		
	緯度	35.719183		
	経度	137.817583		
	概況	健全である。		
	写真番号	3	撮影日	H25.10.8
	施設名	避難小屋前		
	緯度	35.721033		
	経度	137.828483		
	概況	健全である。		
	写真番号	4	撮影日	H25.10.8
	施設名	トイレ外観		
	緯度	35.720983		
	経度	137.828267		
	概況	健全である。		

施設名: 空木平避難小屋

施設番号:12

	写真番号	5	撮影日	H25.10.8
	施設名	トイレ外観		
	緯度	35.720983		
	経度	137.828267		
	概況	健全である。		
	写真番号	6	撮影日	H25.10.8
	施設名	トイレ		
	緯度	35.720983		
	経度	137.828267		
	概況	健全である。		
	写真番号	7	撮影日	H25.10.8
	施設名	トイレ 設置状況		
	緯度	35.720983		
	経度	137.828267		
	概況	健全である。		
	写真番号	8	撮影日	H25.10.8
	施設名	内部		
	緯度	35.720983		
	経度	137.828267		
	概況	健全である。		

施設名：空木平避難小屋

施設番号:12

	写真番号	9	撮影日	H25.10.8
	施設名	内部		
	緯度	35.720983		
	経度	137.828267		
	概況	健全である。		
	写真番号	10	撮影日	H25.10.8
	施設名	内部		
	緯度	35.720983		
	経度	137.828267		
	概況	健全である。		
	写真番号	11	撮影日	H25.10.8
	施設名	内部		
	緯度	35.720983		
	経度	137.828250		
	概況	健全である。		
	写真番号	12	撮影日	H25.10.8
	施設名	説明書き		
	緯度	35.720983		
	経度	137.828250		
	概況	健全である。		