

施設名：空木駒峰ヒュッテ

施設番号：13

	写真番号	1	撮影日	H25.10.8
	施設名	空木岳より		
	緯度	35.719033		
	経度	137.817133		
	概況	健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.10.8
	施設名	空木駒峰ヒュッテ		
	緯度	35.719500		
	経度	137.816667		
	概況	健全である。		
	写真番号	3	撮影日	H25.10.8
	施設名	南側		
	緯度	35.719867		
	経度	137.818550		
	概況	健全である。		
	写真番号	4	撮影日	H25.10.8
	施設名	内部		
	緯度	35.719867		
	経度	137.818550		
	概況	健全である。		

施設名：空木駒峰ヒュッテ

施設番号：13

	写真番号	5	撮影日	H25.10.8
	施設名	内部		
	緯度	35.719867		
	経度	137.818550		
	概況	健全である。		
	写真番号	6	撮影日	H25.10.8
	施設名	トイレ外観		
	緯度	35.719867		
	経度	137.818550		
	概況	健全である。		
	写真番号	7	撮影日	H25.10.8
	施設名	トイレ		
	緯度	35.719867		
	経度	137.818550		
	概況	健全である。		
	写真番号	8	撮影日	H25.10.8
	施設名	トイレ浄化槽		
	緯度	35.719867		
	経度	137.818550		
	概況	健全である。		