

施設名: トイレ

移設番号: 13

	写真番号	1	撮影日	H25.9.7
	施設名	トイレ外観		
	緯度	36.186617		
	経度	138.128667		
	概況	レストラン駐車場に併設 健全である		
	写真番号	2	撮影日	H25.9.7
	施設名	トイレ		
	緯度	36.186650		
	経度	138.128383		
	概況	健全である		
	写真番号	3	撮影日	H25.9.7
	施設名	トイレ		
	緯度	36.186667		
	経度	138.128383		
	概況	健全である		
	写真番号	4	撮影日	H25.9.7
	施設名	浄化槽		
	緯度	36.186800		
	経度	138.128500		
	概況	健全である		