

施設名: トイレ

施設番号: 14

	写真番号	1	撮影日	H25.8.27
	施設名	トイレ		
	緯度	36.333633		
	経度	137.775783		
	概況	健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.8.27
	施設名	トイレ小		
	緯度	36.333767		
	経度	137.775617		
	概況	汚れている		
	写真番号	3	撮影日	H25.8.27
	施設名	トイレ大		
	緯度	36.333783		
	経度	137.775567		
	概況	汚れている		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			