





施設名: 木曾殿山荘

施設番号:14

	写真番号	1	撮影日	H25.10.7
	施設名	北西より		
	緯度	35.723750		
	経度	137.807633		
	概況	健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.10.8
	施設名	空木側より		
	緯度	35.722900		
	経度	137.808567		
	概況	健全である。		
	写真番号	3	撮影日	H25.10.8
	施設名	外観		
	緯度	35.723200		
	経度	137.807950		
	概況	健全である。		
	写真番号	4	撮影日	H25.10.7
	施設名	木曾殿山荘 正面		
	緯度	35.723200		
	経度	137.807950		
	概況	健全である。		

施設名: 木曾殿山荘

施設番号:14

	写真番号	5	撮影日	H25.10.7
	施設名	トイレ 外観		
	緯度	35.723117		
	経度	137.807817		
	概況	健全である。		

	写真番号	6	撮影日	H25.10.7
	施設名	トイレ		
	緯度	35.723117		
	経度	137.807817		
	概況	健全である。		

	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			

	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			