

施設名: 南岳小屋

施設番号: 16



写真番号	1	撮影日	H25.9.22
施設名	南岳小屋		
緯度	36.316517		
経度	137.650533		
概況	健全である。		



写真番号	2	撮影日	H25.9.22
施設名	トイレ		
緯度	36.316917		
経度	137.650533		
概況	健全である。		



写真番号	3	撮影日	H25.9.22
施設名	トイレ大		
緯度	36.316883		
経度	137.650600		
概況	健全である。		



写真番号	4	撮影日	H25.9.22
施設名	トイレ小		
緯度	36.316967		
経度	137.650750		
概況	健全である。		