

施設名: 種池小屋

施設番号: 16

| | | | | |
|---|------|------------|-----|----------|
|  | 写真番号 | 1 | 撮影日 | H25.8.28 |
| | 施設名 | 種池小屋 | | |
| | 緯度 | 36.587850 | | |
| | 経度 | 137.735433 | | |
| | 概況 | 健全である。 | | |
|  | 写真番号 | 2 | 撮影日 | H25.8.28 |
| | 施設名 | 外トイレ入口 | | |
| | 緯度 | 36.587833 | | |
| | 経度 | 137.735433 | | |
| | 概況 | 健全である。 | | |
|  | 写真番号 | 3 | 撮影日 | H25.8.28 |
| | 施設名 | トイレ小 | | |
| | 緯度 | 36.587867 | | |
| | 経度 | 137.735417 | | |
| | 概況 | 健全である。 | | |
|  | 写真番号 | 4 | 撮影日 | H25.8.28 |
| | 施設名 | 洗面台 | | |
| | 緯度 | 36.587833 | | |
| | 経度 | 137.735433 | | |
| | 概況 | 健全である。 | | |

施設名: 種池小屋


施設番号:16




| | | | |
|------|------------|-----|----------|
| 写真番号 | 5 | 撮影日 | H25.8.28 |
| 施設名 | トイレ小 | | |
| 緯度 | 36.587833 | | |
| 経度 | 137.735417 | | |
| 概況 | 健全である。 | | |



| | | | |
|------|------------|-----|----------|
| 写真番号 | 6 | 撮影日 | H25.8.28 |
| 施設名 | トイレ大 | | |
| 緯度 | 36.587833 | | |
| 経度 | 137.735417 | | |
| 概況 | 健全である。 | | |



| | | | |
|------|--|-----|--|
| 写真番号 | | 撮影日 | |
| 施設名 | | | |
| 緯度 | | | |
| 経度 | | | |
| 概況 | | | |



| | | | |
|------|--|-----|--|
| 写真番号 | | 撮影日 | |
| 施設名 | | | |
| 緯度 | | | |
| 経度 | | | |
| 概況 | | | |