

施設名: 大沢小屋

施設番号: 18



写真番号	1	撮影日	H25.8.29
施設名	大沢小屋		
緯度	36.554550		
経度	137.705300		
概況	健全である。		



写真番号	2	撮影日	H25.8.29
施設名	洗面台		
緯度	36.554483		
経度	137.705400		
概況	健全である。		



写真番号	3	撮影日	H25.8.29
施設名	トイレ		
緯度	36.554483		
経度	137.705383		
概況	健全である。		

写真番号		撮影日	
施設名			
緯度			
経度			
概況			