


施設名：摺古木自然園休憩舎

施設番号：18

	写真番号	1	撮影日	H25.10.28
	施設名	外観		
	緯度	35.598600		
	経度	137.730683		
	概況	健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.10.28
	施設名	入口		
	緯度	35.598533		
	経度	137.730733		
	概況	健全である。		
	写真番号	3	撮影日	H25.10.28
	施設名	内部		
	緯度	35.598533		
	経度	137.730733		
	概況	健全である。		
	写真番号	4	撮影日	H25.10.28
	施設名	内部		
	緯度	35.598550		
	経度	137.730733		
	概況	健全である。		

施設名: 摺古木自然園休憩舎

施設番号: 18



写真番号	5	撮影日	H25.10.28
施設名	自然園 トイレ		
緯度	35.598567		
経度	137.731833		
概況	健全である。		



写真番号	6	撮影日	H25.10.28
施設名	自然園 トイレ		
緯度	35.598517		
経度	137.731867		
概況	健全である。		



写真番号	7	撮影日	H25.10.28
施設名	自然園 トイレ内部		
緯度	35.598550		
経度	137.731867		
概況	健全である。		



写真番号	8	撮影日	H25.10.28
施設名	自然園 トイレ内部		
緯度	35.598533		
経度	137.731867		
概況	健全である。		