


施設名: トイレ

移設番号: 18

	写真番号	1	撮影日	H25.9.10
	施設名	トイレ外観		
	緯度	36.170900		
	経度	138.278300		
	概況	駐車場に併設 健全である		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			