


施設名: 湊沢小屋

施設番号: 19

	写真番号	1	撮影日	H25.9.21
	施設名	湊沢小屋		
	緯度	36.295350		
	経度	137.660483		
	概況	健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.9.21
	施設名	トイレ		
	緯度	36.295550		
	経度	137.660750		
	概況	健全である。		
	写真番号	3	撮影日	H25.9.21
	施設名	トイレ大		
	緯度	36.295550		
	経度	137.660750		
	概況	健全である。		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			