

施設名: 避難小屋(天然公園)

施設番号:19



写真番号	1	撮影日	H25.10.28
施設名	避難小屋分岐道標		
緯度	35.647283		
経度	137.545983		
概況	健全である。		



写真番号	2	撮影日	H25.10.28
施設名	避難小屋		
緯度	35.647283		
経度	137.546100		
概況	健全である。		



写真番号	3	撮影日	H25.10.28
施設名	避難小屋内部		
緯度	35.647267		
経度	137.546183		
概況	健全である。		



写真番号	4	撮影日	H25.10.28
施設名	トイレ		
緯度	35.647250		
経度	137.546133		
概況	健全である。		