


施設名: トイレ

施設番号: 20



	写真番号	1	撮影日	H25.10.6
	施設名	トイレ		
	緯度	36.510783		
	経度	137.692700		
	概況	管理者は船窪小屋。 健全である。		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			