

施設名：横尾山荘

施設番号：21




写真番号	1	撮影日	H25.9.6
施設名	横尾山荘		
緯度	36.293383		
経度	137.699067		
概況	健全である。		



写真番号	2	撮影日	H25.9.6
施設名	トイレ		
緯度	36.293383		
経度	137.699033		
概況	健全である。		



写真番号	3	撮影日	H25.9.6
施設名	トイレ小		
緯度	36.293383		
経度	137.699000		
概況	健全である。		



写真番号	4	撮影日	H25.9.6
施設名	トイレ大		
緯度	36.293383		
経度	137.699000		
概況	健全である。		