

施設名: 神坂小屋

施設番号: 22

	写真番号	1	撮影日	H25.9.30
	施設名	外観		
	緯度	35.480417		
	経度	137.630167		
	概況	健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.9.30
	施設名	トイレ標識		
	緯度	35.480033		
	経度	137.630150		
	概況	健全である。		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			