

施設名: トイレ

施設番号: 23

	写真番号	1	撮影日	H25.9.23
	施設名	三股駐車場トイレ		
	緯度	36.304050		
	経度	137.764000		
	概況	健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.9.23
	施設名	トイレ小		
	緯度	36.303967		
	経度	137.764200		
	概況	健全である。		
	写真番号	3	撮影日	H25.9.23
	施設名	トイレ大		
	緯度	36.303933		
	経度	137.764300		
	概況	汚れている		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			