

施設名：蝶ヶ岳ヒュッテ

施設番号：24

	写真番号	1	撮影日	H25.9.6
	施設名	蝶ヶ岳ヒュッテ全景		
	緯度	36.289117		
	経度	137.725200		
	概況	健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.9.6
	施設名	トイレ大		
	緯度	36.289017		
	経度	137.725217		
	概況	ヒュッテ内 臭いがある バイオトイレ		
	写真番号	3	撮影日	H25.9.6
	施設名	外トイレ小		
	緯度	36.289017		
	経度	137.725217		
	概況	バイオトイレ地下浸透		
	写真番号	4	撮影日	H25.9.6
	施設名	外トイレ大		
	緯度	36.289017		
	経度	137.725217		
	概況	バイオトイレ地下浸透		