



施設名: 水晶小屋

施設番号: 25

	写真番号	1	撮影日	H25.10.8
	施設名	水晶小屋		
	緯度	36.419650		
	経度	137.608517		
	概況	訪問時はすでに閉鎖。 健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.10.8
	施設名	外トイレ		
	緯度	36.419700		
	経度	137.608467		
	概況	健全である。		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			