

施設名: トイレ

施設番号: 26

	写真番号	1	撮影日	H25.9.7
	施設名	トイレ		
	緯度	36.265350		
	経度	137.690150		
	概況	清掃中 健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.9.7
	施設名	トイレ入口		
	緯度	36.265400		
	経度	137.690383		
	概況	管理は財団法人 自然公園財団		
	写真番号	3	撮影日	H25.9.7
	施設名	トイレ小		
	緯度	36.265417		
	経度	137.690383		
	概況	健全である。		
	写真番号	4	撮影日	H25.9.7
	施設名	トイレ大		
	緯度	36.265400		
	経度	137.690400		
	概況	健全である。		