

施設名: 三俣山荘

施設番号: 26

	写真番号	1	撮影日	H25.10.8
	施設名			
	緯度	36.395150		
	経度	137.597050		
	概況	健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.10.8
	施設名	トイレ小		
	緯度	36.395383		
	経度	137.596900		
	概況	健全である。		
	写真番号	3	撮影日	H25.10.8
	施設名	トイレ大		
	緯度	36.395383		
	経度	137.596900		
	概況	健全である。		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			