

施設名: 岳沢小屋

施設番号: 27



写真番号	1	撮影日	H25.9.20
施設名	岳沢小屋		
緯度	36.276517		
経度	137.647367		
概況	健全である。		



写真番号	2	撮影日	H25.9.20
施設名	トイレ		
緯度	36.276533		
経度	137.647233		
概況	健全である。		



写真番号	3	撮影日	H25.9.20
施設名	トイレ小		
緯度	36.276567		
経度	137.647283		
概況	健全である。		



写真番号	4	撮影日	H25.9.20
施設名	トイレ大		
緯度	36.276567		
経度	137.647250		
概況	健全である。		

施設名: 岳沢小屋

施設番号: 27

	写真番号	5	撮影日	H25.9.20
	施設名	浸透升		
	緯度	36.276583		
	経度	137.647167		
	概況	健全である。		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			