

施設名：北八ヶ岳ロープウェイ山頂駅

移設番号：27



写真番号	1	撮影日	H25.9.26
施設名	北八ヶ岳ロープウェイ山頂駅		
緯度	36.079017		
経度	138.322683		
概況	入口 健全である		



写真番号	2	撮影日	H25.9.26
施設名	ロープウェイ		
緯度	36.078683		
経度	138.322450		
概況	健全である		




写真番号	3	撮影日	H25.9.26
施設名	駅内トイレ入口		
緯度	36.078967		
経度	138.322350		
概況	健全である		



写真番号	4	撮影日	H25.9.26
施設名	トイレ		
緯度	36.078967		
経度	138.322350		
概況	健全である		

施設名：北八ヶ岳ロープウェイ山頂駅

移設番号：27

	写真番号	5	撮影日	H25.9.26
	施設名	トイレ		
	緯度	36.078967		
	経度	138.322350		
	概況	身体障害者用 健全である		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			