

施設名: 焼岳小屋

施設番号: 29



写真番号	1	撮影日	H25.8.26
施設名	焼岳小屋		
緯度	36.236883		
経度	137.594183		
概況	健全である。		



写真番号	2	撮影日	H25.8.26
施設名	トイレ外観		
緯度	36.236867		
経度	137.593867		
概況	健全である。		



写真番号	3	撮影日	H25.8.26
施設名	トイレ小		
緯度	36.236850		
経度	137.593867		
概況	健全である。		



写真番号	4	撮影日	H25.8.26
施設名	トイレ大		
緯度	36.236883		
経度	137.594000		
概況	健全である。		