

施設名: トイレ

移設番号: 29

	写真番号	1	撮影日	H25.9.22
	施設名	トイレ外観		
	緯度	138.345300		
	経度	36.058683		
	概況	駐車場に併設 健全である		
	写真番号	2	撮影日	H25.9.22
	施設名	張り紙		
	緯度	138.344950		
	経度	36.058533		
	概況	健全である		
	写真番号	3	撮影日	H25.9.22
	施設名	トイレ		
	緯度	138.344767		
	経度	36.058400		
	概況	健全である		
	写真番号	4	撮影日	H25.9.22
	施設名	トイレ		
	緯度	138.345000		
	経度	36.058567		
	概況	洋式 健全である		

施設名: トイレ

移設番号: 29

	写真番号	5	撮影日	H25.9.22
	施設名	トイレ		
	緯度	138.344800		
	経度	36.058417		
	概況	和式 健全である		
	写真番号	6	撮影日	H25.9.22
	施設名	増設トイレ		
	緯度	138.345000		
	経度	36.058517		
	概況	健全である		
	写真番号	7	撮影日	H25.9.22
	施設名	トイレ(増設)		
	緯度	138.344983		
	経度	36.058517		
	概況	健全である		
	写真番号	8	撮影日	H25.9.22
	施設名	トイレ(増設)		
	緯度	138.344967		
	経度	36.058517		
	概況	健全である		