

施設名: トイレ

施設番号: 32

	写真番号	1	撮影日	H25.9.10
	施設名	トイレ外観		
	緯度	36.114450		
	経度	137.559650		
	概況	健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.9.10
	施設名	トイレ小		
	緯度	36.114250		
	経度	137.559750		
	概況	健全である。		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			