


施設名: 肩ノ小屋

施設番号: 33

	写真番号	1	撮影日	H25.9.10
	施設名	肩の小屋		
	緯度	36.114683		
	経度	137.552483		
	概況	健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.9.10
	施設名	肩ノ小屋 トイレ		
	緯度	36.114700		
	経度	137.552217		
	概況	健全である。		
	写真番号	3	撮影日	H25.9.10
	施設名	トイレ小		
	緯度	36.114583		
	経度	137.551883		
	概況	健全である。		
	写真番号	4	撮影日	H25.9.10
	施設名	トイレ大		
	緯度	36.114583		
	経度	137.551883		
	概況	健全である。		