

3.2 路線別写真、施設集計

公園区分	公園名	写真撮影枚数 (枚)						踏査調査 実施距離 (km)
		エリア	施設 (健全)	施設 (問題有)	環境 (問題有)	登山道 (健全)	計	
国立	中部山岳北アルプス北部	A	286	16	5	66	373	109.26
		B	121	10	1	14	146	31.87
		計	407	26	6	80	519	141.13
国立	中部山岳北アルプス南部	A	208	8	4	20	240	65.15
		B	266	23	6	35	330	84.73
		C	55	6	1	1	63	15.09
		計	529	37	11	56	633	164.97
国立	上信越高原	A	144	14	1	32	191	70.18
		B	22	4	0	7	33	14.60
		C	128	5	3	17	153	73.00
		計	294	23	4	56	377	157.78
国立	秩父多摩甲斐	計	109	13	2	16	140	44.05
国立	南アルプス	A	28	2	4	15	49	9.27
		B	211	73	46	73	403	95.66
		計	239	75	50	88	452	104.93
国定	八ヶ岳 中信高原	A	510	35	9	196	750	160.08
		B	190	11	7	103	311	70.20
		計	700	46	16	299	1,061	230.28
国定	妙義荒船 佐久高原	計	37	11	0	3	51	18.94
県立	中央アルプス	A	567	135	70	375	1,147	103.78
		B	285	42	22	122	471	42.38
		計	852	177	92	497	1,618	146.16
県立	御岳	計	132	21	0	28	181	31.72
合 計			3,299	429	181	1,123	5,032	1,039.96

中部山岳国立公園(北アルプス北地域) 集計表

路線集計

エリア	路線番号	路線名	延長 km	写真撮影枚数					1kmあたりの撮影枚数					備考
				施設(健全)	施設(問題あり)	環境(問題有り)	登山道状況(健全)	計	施設(健全)	施設(問題あり)	環境(問題有り)	登山道状況(健全)	計	
A	3	後立山連峰縦走線	64.68	123	10	3	44	180	1.90	0.15	0.05	0.68	2.78	
	4	風吹大池線	9.61	25	0	0	6	31	2.60	0.00	0.00	0.62	3.23	
	27	大谷原冷地線	5.72	26	0	0	2	28	4.55	0.00	0.00	0.35	4.90	
	49	猿倉白馬岳線	6.03	19	0	0	3	22	3.15	0.00	0.00	0.50	3.65	
	50	猿倉白馬譚温泉線	7.44	15	3	0	5	23	2.02	0.40	0.00	0.67	3.09	
	51	黒菱唐松岳線	5.34	33	0	1	2	36	6.18	0.00	0.19	0.37	6.74	
	52	遠見尾根線	6.46	20	2	1	1	24	3.10	0.31	0.15	0.15	3.72	
	53	桐池白馬大池線	3.98	25	1	0	3	29	6.28	0.25	0.00	0.75	7.29	
	小計		109.26	286	16	5	66	373	2.62	0.15	0.05	0.60	3.41	
B	3	後立山連峰縦走線												Aで集計
	28	扇沢・種池線	4.83	27	2	0	3	32	5.59	0.41	0.00	0.62	6.63	
	29	扇沢・針ノ木峠線	6.63	29	2	1	2	34	4.37	0.30	0.15	0.30	5.13	
	30	七倉三俣蓮華線	4.89	16	0	0	0	16	3.27	0.00	0.00	0.00	3.27	
	31	高瀬烏帽子岳線	4.10	15	3	0	2	20	3.66	0.73	0.00	0.49	4.88	
	69	湯俣真砂岳線	6.73	11	3	0	4	18	1.63	0.45	0.00	0.59	2.67	
		船窪新道	4.69	23	0	0	3	26	4.90	0.00	0.00	0.64	5.54	
	小計		31.87	121	10	1	14	146	3.80	0.31	0.03	0.44	4.58	
	計		141.13	407	26	6	80	519	2.88	0.18	0.04	0.57	3.68	

施設集計

△は白馬館が経営母体。本社にて一括で聞き取り調査を行った。

エリア	施設番号	施設名	アンケート	写真枚数			トイレ		登山道整備・点検	宿泊			備考
				施設写真	トイレ写真	計	有無	処理方式		可能	原則不可能	不可能	
A	1	風吹山荘	×	1	0	1	未確認	不明	不明	○			
	2	大池山荘	△	1	0	1	有	浸透式	○	○			トイレ撮影拒否
	3	トイレ	-	1	0	1	有	不明	-			○	
	4	白馬山荘	△	2	0	2	有	浸透式	○	○			トイレ撮影拒否
	5	頂上宿舎	×	2	0	2	未確認	不明	不明	○			トイレ内写真なし
	6	避難小屋	-	1	0	1	-	-	-		○		
	7	白馬尻小屋	△	2	2	4	有	浸透式	○	○			
	8	猿倉荘	○	2	2	4	有	浄化槽くみ取り	○	○			整備は小屋の周辺
	9	鑓温泉	△	1	0	1	有	浸透式	○	○			訪問時シーズン外
	10	八方池山荘	○	2	4	6	有	バイオ	○	○			バイオ機能不完全
	11	トイレ	-	2	2	4	有	不明	-			○	
	12	唐松岳頂上山荘	×	2	3	5	有	不明	不明	○			
	13	五竜山荘	△	3	2	5	有	浸透式	○	○			
	14	八峰キレット小屋	△	1	0	1	有	浸透式	○	○			トイレ撮影拒否
	15	冷池山荘	×	4	4	8	有	不明	不明	○			
	小計		8	27	19	46	12		8	12	1	2	
B	16	種池小屋	×	2	4	6	有	不明	不明	○			
	17	新越乗越山荘	×	1	0	1	未確認	不明	不明	○			訪問時管理者不在
	18	大沢小屋	○	2	1	3	有	ヘリ	○	○			
	19	針ノ木小屋	○	5	5	10	有	ヘリ	○	○			
	20	トイレ	-	0	1	1	有	不明	-			○	管理者は船窪小屋。
	21	船窪小屋	×	2	1	3	有	不明	-	○			
	22	トイレ	-	1	2	3	有	不明	-			○	
	23	烏帽子小屋	×	2	2	4	有	不明	不明	○			
	24	野口五郎小屋	○	2	4	6	有	バイオ・焼却	○	○			バイオうまくいかない
	25	水晶小屋	○	2	0	2	有	バイオ	○	○			訪問時シーズン外
	26	三俣山荘	○	1	2	3	有	バイオ	○	○			水晶小屋と支持母体同じ
	27	避難小屋	-	1	0	1	-	-	-		○		
	28	晴嵐荘	×	1	2	3	有	不明	不明	○			
	小計		5	22	24	46	11		5	10	1	2	
	計		13	49	43	92	23		13	22	2	4	

エリア	総延長km	トイレ(確認済の箇所数)	宿泊施設	宿泊施設(緊急含む)	1kmあたりのトイレ	1kmあたりの宿泊施設	1kmあたりの宿泊施設(緊急含む)
A	109.26	12	12	13	0.11	0.11	0.12
B	31.87	11	10	11	0.35	0.31	0.35
計	141.13	23	22	24	0.16	0.16	0.17

アンケート実施 ○、△ = 13/28
 アンケート拒否 × = 9/28
 アンケート不能 - = 6/28

中部山岳国立公園(北アルプス南地域) 集計表

路線集計

エリア	路線番号	路線名	延長 km	写真撮影枚数					1kmあたりの撮影枚数					備考
				施設 (健全)	施設 (問題あり)	環境 (問題有り)	登山道状況(健全)	計	施設 (健全)	施設 (問題あり)	環境 (問題有り)	登山道状況(健全)	計	
A	14	立山槍ヶ岳縦走線	13.45	19	0	1	3	23	1.41	0.00	0.07	0.22	1.71	
	35	横尾穂高線	8.92	30	0	0	1	31	3.36	0.00	0.00	0.11	3.48	
	37	新村橋溜沢線	5.12	9	0	0	6	15	1.76	0.00	0.00	1.17	2.93	
	40	上高地槍ヶ岳線	10.80	39	0	3	3	45	3.61	0.00	0.28	0.28	4.17	
	41	槍穂高連峰縦走線	16.28	72	5	0	7	84	4.42	0.31	0.00	0.43	5.16	
	44	上高地西穂高岳線	5.43	21	1	0	0	22	3.87	0.18	0.00	0.00	4.05	
	46	上高地中尾線	5.15	18	2	0	0	20	3.50	0.39	0.00	0.00	3.88	
		小計	65.15	208	8	4	20	240	3.19	0.12	0.06	0.31	3.68	
B	32	餓鬼岳燕岳線	15.01	42	9	3	8	62	2.80	0.60	0.20	0.53	4.13	
	33	中房槍ヶ岳線	17.25	73	0	0	7	80	4.23	0.00	0.00	0.41	4.64	
	34	一ノ沢常念岳線	5.49	36	1	1	1	39	6.56	0.18	0.18	0.18	7.10	
	36	横尾蝶ヶ岳線	2.99	11	1	0	0	12	3.68	0.33	0.00	0.00	4.01	
	38	徳沢大天井岳線	17.74	42	3	2	10	57	2.37	0.17	0.11	0.56	3.21	
	39	徳沢大滝山線	2.46	8	0	0	1	9	3.25	0.00	0.00	0.41	3.66	
	48	三俣蝶ヶ岳線	4.56	14	2	0	2	18	3.07	0.44	0.00	0.44	3.95	
	72	大滝山徳本峠線	9.11	14	5	0	5	24	1.54	0.55	0.00	0.55	2.63	
		中房川	5.04	13	1	0	0	14	2.58	0.20	0.00	0.00	2.78	名称は仮称
		前常念岳線	5.08	13	1	0	1	15	2.56	0.20	0.00	0.20	2.95	名称は仮称
	小計	84.73	266	23	6	35	330	3.14	0.27	0.07	0.41	3.89		
C	47	乗鞍高原乗鞍岳線	15.09	55	6	1	1	63	3.64	0.40	0.07	0.07	4.17	
	小計	15.09	55	6	1	1	63	3.64	0.40	0.07	0.07	4.17		
	計	164.97	529	37	11	56	633	3.21	0.22	0.07	0.34	3.84		

施設集計

エリア	施設番号	施設名	アンケート	写真枚数			トイレ		登山道 整備・点検	宿泊			備考
				施設写真	トイレ写真	計	有無	処理方式		可能	原則不可能	不可能	
A	8	双六小屋	○	2	2	4	有	くみ取り・ヘリ	○	○			
	9	槍岳山荘	×	3	2	5	有	不明	不明	○			忙しく、聞き取り不可能
	10	殺生ヒュッテ	○	1	2	3	有	浸透式	○	○			
	11	ヒュッテ大槍	○	1	2	3	有	タンク・ヘリ	○	○			
	15	槍沢ロッジ	○	1	2	3	有	バイオ・沈殿	○	○			
	16	南岳小屋	○	2	2	4	有	バイオ・ヘリ	○	○			
	17	北穂高小屋	○	2	2	4	有	ヘリ	○	○			
	18	穂高岳山荘	○	2	2	4	有	濾過・浸透	○	○			
	19	溜沢小屋	○	2	1	3	有	バイオ	○	○			
	20	溜沢ヒュッテ	○	2	2	4	有	カートリッジ・ヘリ	○	○			
	21	横尾山荘	×	2	2	4	有	不明	不明	○			
	27	岳沢小屋	○	3	2	5	有	浸透・ヘリ	○	○			
	28	西穂山荘	×	2	2	4	有	不明	不明	○			
	29	焼岳小屋	○	2	2	4	有	浸透	○	○			
	100	ヒュッテ西岳	○	0	0	0	有	ヘリ	○	○			アンケートのみ
	小計		12	27	27	54	15		12	15	0	0	
B	1	トイレ	-	1	1	2	有	不明	-			○	
	2	餓鬼岳小屋	○	2	2	4	有	地下浸透	○	○			
	3	燕山荘	○	2	1	3	有	地下浸透	○	○			
	4	合戦小屋	○	2	2	4	有	水洗・ケーブル	○		○		公衆便所扱い・安曇野市
	5	トイレ	-	1	2	3	有	不明	-			○	
	6	大天荘	○	1	2	3	有	不明	○	○			トイレ新設中
	7	大天井ヒュッテ	○	1	2	3	有	タンク・ヘリ	○	○			
	12	常念小屋	○	1	2	3	有	バイオ(SAT)	○	○			
	13	避難小屋	-	1	0	1	-	-	-		○		
	14	トイレ	-	1	2	3	有	不明	-			○	
	22	トイレ	-	0	2	2	有	不明	-			○	
	23	トイレ	-	1	2	3	有	不明	-			○	
	24	蝶ヶ岳ヒュッテ	○	1	3	4	有	バイオ・浸透	○	○			
25	大滝小屋	×	1	0	1	未確認	不明	不明	○				
26	トイレ	-	2	2	4	有	不明	-			○		
30	徳本峠小屋	○	2	2	4	有	コンポスト・ヘリ	○	○				
101	徳沢園	○	0	0	0	有	くみ取り・車	○				アンケートのみ	
	小計		9	20	27	47	15		9	8	2	6	

C	31	位ヶ原山荘	○	1	2	3	有	くみ取り	○	○			
	32	トイレ	-	1	1	2	有	不明	-			○	
	33	肩ノ小屋	○	2	2	4	有	バイオ・ヘリ	○	○			
	34	頂上小屋	○	1	0	1	-	-	○		○		建替え時にトイレ検討
	小計			3	5	5	10	3	0	3	2	1	1
計			24	52	59	111	33		24	25	3	7	

エリア	総延長km	トイレ (確認済の箇所数)	宿泊施設	宿泊施設(緊急含む)	1kmあたりの トイレ	1kmあたりの 宿泊施設	1kmあたりの 宿泊施設 (緊急含む)
A	65.15	15	15	15	0.23	0.23	0.23
B	84.73	15	8	10	0.18	0.09	0.12
C	15.09	3	2	3	0.20	0.13	0.20
計	164.97	33	25	28	0.20	0.15	0.17

アンケート実施 ○、△ = 24/36

アンケート拒否 × = 4/36

アンケート不能 - = 8/36

上信越高原国定公園 集計表

路線集計

エリア	路線番号	路線名	延長 km	写真撮影枚数					1kmあたりの撮影枚数					備考
				施設 (健全)	施設 (問題あり)	環境 (問題有り)	登山道状況(健全)	計	施設 (健全)	施設 (問題あり)	環境 (問題有り)	登山道状況(健全)	計	
A	13	笹ヶ峰戸隠牧場線	13.20	15	3	0	5	23	1.14	0.23	0.00	0.38	1.74	
	20	小谷温泉雨飾山線	4.14	19	2	1	4	26	4.59	0.48	0.24	0.97	6.28	
	21	小谷温泉金山線	5.20	4	1	0	6	11	0.77	0.19	0.00	1.15	2.12	
	22	鎌池大渚山線	3.65	13	1	0	2	16	3.56	0.27	0.00	0.55	4.38	
	26	黒姫山線	10.25	23	2	0	5	30	2.24	0.20	0.00	0.49	2.93	
	28	霊仙寺戸隠中社線	4.99	9	0	0	1	10	1.80	0.00	0.00	0.20	2.00	
	29	戸隠連峰縦走線	5.76	11	0	0	3	14	1.91	0.00	0.00	0.52	2.43	
	31	戸隠牧場一不動線	3.31	11	0	0	0	11	3.32	0.00	0.00	0.00	3.32	
	33	戸隠牧場一の鳥居線	9.65	19	0	0	1	20	1.97	0.00	0.00	0.10	2.07	
	39	黒姫山小泉山線	5.77	8	5	0	1	14	1.39	0.87	0.00	0.17	2.43	
	40	黒姫山新道線	2.90	3	0	0	2	5	1.03	0.00	0.00	0.69	1.72	
		戸隠山登山道	1.36	9	0	0	2	11	6.62	0.00	0.00	1.47	8.09	路線番号不明
	小計	70.18	144	14	1	32	191	2.05	0.20	0.01	0.46	2.72		
B	19	苗場山登山道	14.60	22	4	0	7	33	1.51	0.27	0.00	0.48	2.26	
	小計	14.60	22	4	0	7	33	1.51	0.27	0.00	0.48	2.26		
C	7	鳥居峠四阿山線	15.35	29	2	0	0	31	1.89	0.13	0.00	0.00	2.02	
	19	菅平四阿山線	4.64	7	0	0	0	7	1.51	0.00	0.00	0.00	1.51	
	20	根子岳登山線	9.13	24	0	1	0	25	2.63	0.00	0.11	0.00	2.74	
	21	黒斑山線	9.02	17	0	2	5	24	1.88	0.00	0.22	0.55	2.66	路線名は仮称
	22	浅間山荘前掛山線	7.66	18	1	0	5	24	2.35	0.13	0.00	0.65	3.13	路線名は仮称
	23	峠国境平線	14.35	8	0	0	2	10	0.56	0.00	0.00	0.14	0.70	
	24	小瀬線	3.12	6	0	0	0	6	1.92	0.00	0.00	0.00	1.92	
	26	小浅間山線	2.24	7	0	0	2	9	3.13	0.00	0.00	0.89	4.02	路線名は仮称
	28	浅間登山線	7.49	12	2	0	3	17	1.60	0.27	0.00	0.40	2.27	
	小計	73.00	128	5	3	17	153	1.75	0.07	0.04	0.23	2.10		
計	157.78	294	23	4	56	377	1.86	0.15	0.03	0.35	2.39			

施設集計

エリア	施設番号	施設名	アンケート	写真枚数			トイレ		登山道 整備・点検	宿泊			備考
				施設写真	トイレ写真	計	有無	処理方式		可能	原則不可能	不可能	
A	1	展望台	-	2	0	2			-	○			
	2	休憩所	-	1	2	3	有	不明	-	○			
	3	一不動避難小屋	-	1	0	1			-	○			
	4	トイレ	-	1	2	3	有	不明	-		○		
	5	トイレ	-	1	1	2	有	不明	-		○		
	6	トイレ	-	1	2	3	有	不明	-		○		
	7	トイレ	-	0	1	1	有	不明	-		○		
	8	トイレ	-	1	2	3	有	不明	-		○		
小計		0	8	10	18	6		0	0	3	5		
B	1	トイレ	-	1	2	3	有		-			○	
	2	苗場山頂ヒュッテ	○	1	2	3	有	5層・ヘリ空輪	無し	○			整備は森林組合に委託
小計		1	2	4	6	2		0	1	0	1		
C	3	避難所	-	1	0	1			-		○		
	4	トイレ	-	1	2	3	有	不明	-			○	
	5	トイレ	-	1	1	2	有	不明	-			○	
	6	噴火シェルター	-	1	0	1			-		○		
	7	火山館	×	3	2	5	有	不明	不明		○		
	8	噴火シェルター	-	1	0	1			-		○		
	9	トイレ	-	2	1	3	有	不明	-			○	
	10	噴火シェルター	-	1	0	1			-		○		
	11	トイレ	-	1	2	3	有	不明	-			○	
	12	トイレ	-	2	1	3	有	不明	-			○	
	小計		1	34	37	71	6		0	0	5	5	
	計		2	44	51	95	14		0	1	8	11	

エリア	総延長km	トイレ (確認済の箇所数)	宿泊施設	宿泊施設(緊急含む)	1kmあたりの トイレ	1kmあたりの 宿泊施設	1kmあたりの 宿泊施設 (緊急含む)
A	70.18	6	0	3	0.09	0.00	0.04
B	14.60	2	1	1	0.14	0.07	0.07
C	73.00	6	0	5	0.08	0.00	0.07
計	157.78	14	1	9	0.09	0.01	0.06

アンケート実施 ○、△ = 1/20
アンケート拒否 × = 1/20
アンケート不能 - = 18/20

秩父多摩甲斐国立公園 集計表

路線集計

エリア	路線番号	路線名	延長 km	写真撮影枚数					1kmあたりの撮影枚数					備考
				施設 (健全)	施設 (問題あり)	環境 (問題有り)	登山道状況(健全)	計	施設 (健全)	施設 (問題あり)	環境 (問題有り)	登山道状況(健全)	計	
A	5	三国山十文字峠線	6.47	13	2	0	7	22	2.01	0.31	0.00	1.08	3.40	
	18	梓山国師ヶ岳線	13.22	26	7	1	5	39	1.97	0.53	0.08	0.38	2.95	
	74	里宮平金峰山線	2.35	6	0	0	1	7	2.55	0.00	0.00	0.43	2.98	
	82	毛木場甲武信ヶ岳線	7.5	22	1	0	3	26	2.93	0.13	0.00	0.40	3.47	
	83	梓山甲武信岳線	7.82	23	2	0	0	25	2.94	0.26	0.00	0.00	3.20	
	84	川端下金峰山線	6.69	19	1	1	0	21	2.84	0.15	0.15	0.00	3.14	
計			44.05	109	13	2	16	140	2.47	0.30	0.05	0.36	3.18	

施設集計

エリア	施設番号	施設名	アンケート	写真枚数			トイレ		登山道 整備・点検	宿泊			備考
				施設写真	トイレ写真	計	有無	処理方式		可能	原則不可能	不可能	
A	1	トイレ	-	1	2	3	有	不明	-			○	
	2	トイレ	-	1	2	3	有	不明	-			○	
	3	十文字小屋	○	1	2	3	有	バイオ自作中	○	○			
	4	甲武信小屋	○	1	2	3	有	バイオ・浸透	○	○			整備は埼玉県から委託
	5	トイレ	-	1	2	3	有	不明	-			○	
	6	金峰山木屋	○	2	2	4	有	ヘリで輸送	○	○			
	7	トイレ	-	1	2	3	有	不明	-			○	
	8	大弛小屋	×	1	0	1	未確認	不明	不明	○			
計			3	9	14	23	7		3	4	0	4	

エリア	総延長km	トイレ (確認済の箇所数)	宿泊施設	宿泊施設(緊急含む)	1kmあたりの トイレ	1kmあたりの 宿泊施設	1kmあたりの 宿泊施設 (緊急含)
A	44.05	7	4	4	0.16	0.09	0.09

アンケート実施 ○、△ = 3/8

アンケート拒否 × = 1/8

アンケート不能 - = 4/8

妙義荒船佐久高原国定公園 集計表

路線集計

エリア	路線番号	路線名	延長 km	写真撮影枚数					1kmあたりの撮影枚数					備考
				施設 (健全)	施設 (問題あり)	環境 (問題有り)	登山道状況(健全)	計	施設 (健全)	施設 (問題あり)	環境 (問題有り)	登山道状況(健全)	計	
A	1	十石峠八風山線	18.94	37	11	0	3	51	1.95	0.58	0.00	0.16	2.69	
計			18.94	37	11	0	3	51	1.95	0.58	0.00	0.16	2.69	

施設集計

エリア	施設番号	施設名	アンケート	写真枚数			トイレ		登山道 整備・点検	宿泊			備考
				施設写真	トイレ写真	計	有無	処理方式		可能	原則不可能	不可能	
A	1	休憩所	-	2	0	2	利用中止	-	-		○		トイレは利用中止
計			0	2	0	2	0	0	0	0	1	0	

エリア	総延長km	トイレ (確認済の箇所数)	宿泊施設	宿泊施設(緊急含む)	1kmあたり の トイレ	1kmあたり の 宿泊施設	1kmあたり の 宿泊施設 (緊急含)
A	18.94	0	0	1	0.00	0.00	0.05

アンケート不能 - = 1/1

八ヶ岳中信高原国定公園 集計表

路線集計

エリア	路線番号	路線名	延長 km	写真撮影枚数					1kmあたりの撮影枚数					備考
				施設 (健全)	施設 (問題あり)	環境 (問題有り)	登山道状況(健全)	計	施設 (健全)	施設 (問題あり)	環境 (問題有り)	登山道状況(健全)	計	
A	1	八ヶ岳縦走線	34.32	113	8	7	47	175	3.29	0.23	0.20	1.37	5.10	
	2	北八ヶ岳登山線	3.05	15	2	0	5	22	4.92	0.66	0.00	1.64	7.21	
	5	北八ヶ岳池めぐり線	27.60	110	3	0	19	132	3.99	0.11	0.00	0.69	4.78	
	13	七島八島線	6.42	24	1	0	7	32	3.74	0.16	0.00	1.09	4.98	
	15	美ヶ原登山道	5.55	25	0	1	5	31	4.50	0.00	0.18	0.90	5.59	
	16	広小場線	8.82	36	1	0	19	56	4.08	0.11	0.00	2.15	6.35	
	19	浅間武石峠線	11.83	26	1	0	19	46	2.20	0.08	0.00	1.61	3.89	
	20	中信高原線	26.55	70	7	0	30	107	2.64	0.26	0.00	1.13	4.03	
	21	エボシ岩線	1.96	7	4	0	0	11	3.57	2.04	0.00	0.00	5.61	
	29	鉢伏山線	16.33	43	2	0	20	65	2.63	0.12	0.00	1.22	3.98	
	30	北の耳南の耳	5.91	17	6	0	8	31	2.88	1.02	0.00	1.35	5.25	
	大門峠線	11.74	24	0	1	17	42	2.04	0.00	0.09	1.45	3.58	路線名は仮称	
	小計	160.08	510	35	9	196	750	3.19	0.22	0.06	1.22	4.69		
B	1	八ヶ岳縦走線												Aで集計
	3	稲子湯夏沢峠線	7.97	33	0	0	10	43	4.14	0.00	0.00	1.25	5.40	
	4	観音平赤岳線	8.73	32	2	2	21	57	3.67	0.23	0.23	2.41	6.53	
	6	中山峠線	5.26	9	0	1	8	18	1.71	0.00	0.19	1.52	3.42	
	7	夏沢鉱泉線	3.86	15	0	0	4	19	3.89	0.00	0.00	1.04	4.92	
	8	硫黄岳登山線	10.87	17	1	1	12	31	1.56	0.09	0.09	1.10	2.85	
	9	赤岳登山線	16.13	47	3	2	18	70	2.91	0.19	0.12	1.12	4.34	
	10	横岳登山線	4.29	10	2	0	6	18	2.33	0.47	0.00	1.40	4.20	
	11	西岳線	6.19	20	1	1	10	32	3.23	0.16	0.16	1.62	5.17	
		御小屋尾根線	6.90	7	2	0	14	23	1.01	0.29	0.00	2.03	3.33	路線名は仮称
	小計	70.20	190	11	7	103	311	2.71	0.16	0.10	1.47	4.43		
	計	230.28	700	46	16	299	1061	3.04	0.20	0.07	1.30	4.61		

施設集計

エリア	施設番号	施設名	アンケート	写真枚数			トイレ		登山道 整備・点検	宿泊			備考
				施設写真	トイレ写真	計	有無	処理方式		可能	原則不可能	不可能	
A	1	トイレ	-	2	1	3	有	不明	-			○	
	2	美ヶ原売店	×	5	2	7	有	不明	-			○	
	3	王ヶ頭ホテル	○	1	0	1	有	浄化槽・浸透式	○	○			トイレ内写真なし
	4	山本小屋	○	1	0	1	有	浄化槽	○	○			トイレ内写真なし
	5	美ヶ原高原ホテル山本小屋	○	1	0	1	有	浄化槽	○	○			トイレ内写真なし
	6	トイレ	-	4	2	6	有	不明	-			○	
	7	トイレ	-	1	1	2	有	不明	-			○	
	8	トイレ	-	1	1	2	有	不明	-			○	
	9	トイレ	-	1	2	3	有	不明	-			○	
	10	トイレ	-	1	2	3	有	不明	-			○	
	11	トイレ	-	1	2	3	有	不明	-			○	
	12	美ヶ原ハイランドロッジ	-	1	0	1	-	-	-			○	休業
	13	トイレ	-	2	2	4	有	不明	-			○	
	14	トイレ	-	2	2	4	有	不明	-			○	
	15	鉢伏山荘	○	4	1	5	有	浄化槽	○	○			
	16	八島山荘	○	1	0	1	有	くみ取り・車	○	○			トイレ内写真なし
	17	トイレ	-	1	2	3	有	不明	-			○	
	18	トイレ	-	1	0	1	有	不明	-			○	トイレ内写真なし
	19	トイレ	-	2	1	3	有	不明	-			○	
	20	蓼科山荘	○	2	1	3	有	浄化槽	○	○			
	21	蓼科山頂ヒュッテ	×	3	1	4	有	不明	不明	○			
	22	トイレ	-	2	2	4	有	不明	-			○	
	23	大河原ヒュッテ	○	2	1	3	有	浄化槽	-	○			トイレは隣の売店のもの
	24	トイレ	-	1	3	4	有	不明	-			○	
	25	双子池ヒュッテ	○	1	2	3	有	くみ取り	○	○			
	26	北横岳ヒュッテ	○	2	2	4	有	バイオ・浄化槽	○	○			
	27	北八ヶ岳ロープウェイ山頂駅	○	3	2	5	有	タンク・運搬	○			○	管理は茅野市からの委託
	28	縞枯山荘	×	2	0	2	未確認	不明	不明	○			訪問時不在
	29	トイレ	-	3	5	8	有	不明	-			○	
	30	麦草ヒュッテ	○	2	3	5	有	不明	○	○			
	31	トイレ	-	2	0	2	有	不明	-			○	トイレ内写真なし

	32	青苔荘	○	4	2	6	有	浸透式	○	○				トイレの新設予定あり	
	33	白駒荘	○	1	0	1	有	合併浄化槽	○	○				トイレ内写真なし	
	34	高見石小屋	×	3	2	5	有	不明	不明	○					
	35	トイレ	-	1	2	3	有	不明	不明				○		
	36	稲子湯	○	1	0	1	有	くみ取り	○	○				トイレ内写真なし	
	100	鷺ヶ峰ひゆって	○	0	0	0	有	くみ取り・車	○	○				アンケートのみ	
	101	ヒュッテみさやま	○	0	0	0	有	くみ取り・車	○	○				アンケートのみ	
		小計		16	68	49	117	36		15	18	0	20		
B	37	黒百合ヒュッテ	○	3	2	5	有	バイオ・循環	○	○					
	38	しらびそ小屋	○	3	2	5	有	バイオ	○	○					
	39	根石山荘	×	3	1	4	有	不明	不明	○					
	40	本沢温泉	○	4	1	5	有	くみ取り・車	○	○					
	41	ヒュッテ夏沢	×	2	0	2	未確認	不明	不明	○				トイレ内写真なし	
	42	山彦荘	×	3	0	3	未確認	不明	不明	○				トイレ内写真なし	
	43	オーレン小屋	○	2	0	2	有	浄化槽	○	○					トイレ内写真なし
	44	夏沢鉱泉	×	1	0	1	未確認	不明	不明	○					トイレ内写真なし
	45	トイレ	-	2	2	4	有	不明	-					○	
	46	硫黄岳山荘	×	3	2	5	有	不明	不明	○					
	47	赤岳鉱泉	×	3	1	4	有	不明	不明	○					
	48	美濃戸山荘	○	2	0	2	有	浄化槽	○	○					トイレ内写真なし
	49	赤岳山荘	○	2	0	2	有	くみ取り	○	○					トイレ内写真なし
	50	ハヶ岳山荘	×	2	2	4	有	不明	不明	○					
	51	行者小屋	○	6	2	8	有	バイオ浄化槽	○	○					
	52	赤岳天望荘	○	2	2	4	有	浄化槽	○	○					
	53	赤岳頂上山荘	○	3	1	4	有	浄化槽	○	○					
	54	キレット小屋	○	2	1	3	有	浸透式	○	○					
55	権現小屋	×	3	1	4	有	不明	不明	○						
56	青年小屋	○	4	1	5	有	バイオ	○	○						
57	トイレ	×	1	2	3	有	不明	-					○		
58	トイレ	×	1	1	2	有	不明	-					○		
		小計		11	193	122	315	19		11	19	0	3		
		計		27	261	171	432	55		26	37	0	23		

エリア	総延長km	トイレ (確認済の箇所数)	宿泊施設	宿泊施設(緊急含む)	1kmあたりの トイレ	1kmあたりの 宿泊施設	1kmあたりの 宿泊施設 (緊急含)
A	160.08	36	18	18	0.22	0.11	0.11
B	70.20	19	19	19	0.27	0.27	0.27
計	230.28	55	37	37	0.24	0.16	0.16

アンケート実施 ○、△ = 27/60

アンケート拒否 × = 14/60

アンケート不能 - = 19/60

南アルプス国立公園 集計表

路線集計

エリア	路線番号	路線名	延長 km	写真撮影枚数					1kmあたりの撮影枚数					備考
				施設 (健全)	施設 (問題あり)	環境 (問題有り)	登山道状況(健全)	計	施設 (健全)	施設 (問題あり)	環境 (問題有り)	登山道状況(健全)	計	
A	1	駒赤石山系縦走線												Bで集計
	13	赤河原仙丈岳線	5.56	13	2	3	12	30	2.34	0.36	0.54	2.16	5.40	
		馬ノ背大平山線	3.71	15	0	1	3	19	4.04	0.00	0.27	0.81	5.12	路線名は仮称
		小計	9.27	28	2	4	15	49	3.02	0.22	0.43	1.62	5.29	
B	1	駒赤石山系縦走線	80.18	140	62	40	66	308	1.75	0.77	0.50	0.82	3.84	
	16	三伏峠線	4.06	34	0	0	1	35	8.37	0.00	0.00	0.25	8.62	
	22	西沢聖平線	6.40	28	6	6	2	42	4.38	0.94	0.94	0.31	6.56	
		易老岳線	5.02	9	5	0	4	18	1.79	1.00	0.00	0.80	3.59	路線名は仮称
		小計	95.66	211	73	46	73	403	2.21	0.76	0.48	0.76	4.21	
	計	104.93	239	75	50	88	452	2.28	0.71	0.48	0.84	4.31		

施設集計

エリア	施設番号	施設名	アンケート	写真枚数			トイレ		登山道 整備・点検	宿泊			備考
				施設写真	トイレ写真	計	有無	処理方式		可能	原則不可能	不可能	
A	1	大平小屋	○	1	2	3	有	バイオ・水洗	○	○			
	2	トイレ	-	1	3	4	有	不明	-			○	
	3	長衛荘	○	3	0	3	有	バイオ・水洗	○	○			トイレ内写真なし
	4	馬ノ背ヒュッテ	○	3	0	3	有	バイオ・水洗	○	○			トイレ内写真なし
	5	仙丈小屋	×	3	2	5	有	不明	不明	○			
		小計		3	11	7	18	5	0	3	4	0	1
B	6	熊ノ平小屋	×	3	1	4	有	不明	不明	○			
	7	塩見小屋	×	2	2	4	有	不明	不明	○			
	8	三伏峠小屋	○	5	1	6	有	水洗	○	○			
	9	トイレ	-	1	1	2	有	不明	-				○
	10	高山避難小屋	-	2	0	2	-	-	-		○		
	11	荒川小屋	×	3	0	3	未確認	不明	不明	○			
	12	百間洞山の家	×	2	0	2	未確認	不明	不明	○			
	13	兎岳避難小屋	○	2	0	2	-	-	-		○		損傷あり
		光小屋	○	3	2	5	有	バイオ	○	○			
	小計		6	45	21	66	5	0	2	6	2	1	
	計		9	56	28	84	10	0	5	10	2	2	

エリア	総延長km	トイレ (確認済の箇所数)	宿泊施設	宿泊施設(緊急含む)	1kmあたり の トイレ	1kmあたり の 宿泊施設	1kmあたり の 宿泊施設 (緊急含)
A	9.27	5	4	4	0.54	0.43	0.43
B	95.66	5	6	8	0.05	0.06	0.08
計	104.93	10	10	12	0.10	0.10	0.11

アンケート実施 ○、△ = 6/14

アンケート拒否 × = 5/14

アンケート不能 - = 3/14

中央アルプス県立自然公園 集計表

路線集計

エリア	路線番号	路線名	延長 km	写真撮影枚数					1kmあたりの撮影枚数					備考
				施設 (健全)	施設 (問題あり)	環境 (問題有り)	登山道状況(健全)	計	施設 (健全)	施設 (問題あり)	環境 (問題有り)	登山道状況(健全)	計	
A	1	駒ヶ岳縦走線	21.31	109	23	26	124	282	5.11	1.08	1.22	5.82	13.23	
	7	清水平前岳線	9.90	48	18	6	25	97	4.85	1.82	0.61	2.53	9.80	
	8	剣ヶ峰線	3.87	19	5	0	21	45	4.91	1.29	0.00	5.43	11.63	
	9	大原登山線	8.50	55	20	6	36	117	6.47	2.35	0.71	4.24	13.76	
	10	キビヨ登山線	7.27	22	16	3	25	66	3.03	2.20	0.41	3.44	9.08	
	12	敬神滝登山線	7.16	42	10	0	19	71	5.87	1.40	0.00	2.65	9.92	
	14	松尾線	6.69	39	7	6	29	81	5.83	1.05	0.90	4.33	12.11	
	16	東川本谷線	12.47	54	9	6	28	97	4.33	0.72	0.48	2.25	7.78	
	17	池山線	9.17	106	11	5	20	142	11.56	1.20	0.55	2.18	15.49	
	19	南駒ヶ岳	2.63	15	0	0	5	20	5.70	0.00	0.00	1.90	7.60	
	38	木曾越百山線	5.81	29	14	9	22	74	4.99	2.41	1.55	3.79	12.74	
	権現山線	9.00	29	2	3	21	55	3.22	0.22	0.33	2.33	6.11	路線名は仮称	
	小計	103.78	567	135	70	375	1147	5.46	1.30	0.67	3.61	11.05		
B	23	烏帽子念丈岳線	5.65	55	11	2	42	110	9.73	1.95	0.35	7.43	19.47	
	27	本高森山線	4.87	16	0	0	21	37	3.29	0.00	0.00	4.31	7.60	
	33	神坂峠線	20.15	48	9	1	21	79	2.38	0.45	0.05	1.04	3.92	
	36	田立線	6.84	130	19	1	6	156	19.01	2.78	0.15	0.88	22.81	
		摺古木山線	4.87	36	3	18	32	89	7.39	0.62	3.70	6.57	18.28	路線名は仮称
	小計	42.38	285	42	22	122	471	6.72	0.99	0.52	2.88	11.11		
	計	146.16	852	177	92	497	1618	5.83	1.21	0.63	3.40	11.07		

施設集計

エリア	施設番号	施設名	アンケート	写真枚数			トイレ		登山道 整備・点検	宿泊			備考
				施設写真	トイレ写真	計	有無	処理方式		可能	原則不可能	不可能	
A	1	西駒山荘	×	2	0	2	不明	不明	不明			○	工事中
	2	駒ヶ岳七合目避難小屋	-	10	2	12	有	不明	-		○		
	3	玉乃窪山荘	○	7	4	11	有	くみ取り	×	○			
	4	頂上木曾小屋	○	4	3	7	有	ヘリで輸送	○	○			
	5	駒ヶ岳頂上山荘	○	7	3	10	有	ヘリで輸送	○	○			
	6	天狗荘	×	3	0	3	未確認	不明	不明	○			
	7	宝剣山荘	×	4	8	12	有	不明	不明	○			
	8	金懸小屋	×	5	1	6	有	不明	不明		○		避難小屋
	9	敬神の滝小屋	×	1	0	1	未確認	不明	不明	○			
	10	松尾避難小屋	-	8	2	10	有	不明	-		○		
	11	池山小屋	-	7	2	9	有	不明	-	○			無人の山小屋
	12	空木平避難小屋	-	11	1	12	有	不明	-		○		
	13	空木駒峰ヒュッテ	○	7	1	8	有	バイオ方式	×	○			登山道整備は駒ヶ根市
	14	木曾殿山荘	○	5	1	6	有	ヘリで輸送	○	○			
	15	伊奈川避難小屋	-	5	0	5	-	-	-		○		損傷している
	16	播鉢窪避難小屋	-	17	2	19	有	不明	不明		○		
	17	越百小屋	×	5	2	7	有	不明	不明	○			
25	ホテル千畳敷	○	0	0	0	有	水洗・浄化槽	○	○			アンケートのみ	
	小計		6	108	32	140	14		4	11	6	1	
B	18	摺古木自然園休憩舎	-	6	2	8	有	不明	-		○		
	19	避難小屋(天然公園)	-	3	1	4	有	不明	-		○		
	20	避難小屋(不動岩)	-	3	1	4	有	不明	-		○		
	21	滝上避難小屋	-	4	0	4	-	-	-			○	現在閉鎖中
	22	神坂小屋	-	2	0	2	有	不明	-		○		避難小屋・トイレ内写真なし
	23	萬岳荘	○	2	2	4	有	水洗・バイオ	○	○			
24	恵那山山頂避難小屋	-	4	0	4	-	-	-		○			
	小計		1	240	70	310	5		1	1	5	1	
	計		7	348	102	450	19		5	12	11	2	

エリア	総延長km	トイレ (確認済の箇所数)	宿泊施設	宿泊施設(緊急含む)	1kmあたりの トイレ	1kmあたりの 宿泊施設	1kmあたりの 宿泊施設 (緊急含)
A	103.78	14	11	17	0.13	0.11	0.16
B	42.38	5	1	6	0.12	0.02	0.14
計	146.16	19	12	23	0.13	0.08	0.16

アンケート実施 ○、△ = 7/25
 アンケート拒否 × = 6/25
 アンケート不能 - = 12/25

御岳県立公園 集計表

路線集計

エリア	路線番号	路線名	延長 km	写真撮影枚数					1kmあたりの撮影枚数					備考
				施設 (健全)	施設 (問題あり)	環境 (問題有り)	登山道状況(健全)	計	施設 (健全)	施設 (問題あり)	環境 (問題有り)	登山道状況(健全)	計	
A	1	開田線	11.32	41	1	0	16	58	3.62	0.09	0.00	1.41	5.12	
	2	黒沢線	6.36	38	6	0	3	47	5.97	0.94	0.00	0.47	7.39	
	3	三岳線	8.48	24	8	0	3	35	2.83	0.94	0.00	0.35	4.13	
	4	王滝線	3.47	25	2	0	1	28	7.20	0.58	0.00	0.29	8.07	
	0	百間滝中の湯線	2.09	4	4	0	5	13	1.91	1.91	0.00	2.39	6.22	新規路線
計			31.72	132	21	0	28	181	4.16	0.66	0.00	0.88	5.71	

施設集計

エリア	施設番号	施設名	アンケート	写真枚数			トイレ		登山道 整備・点検	宿泊			備考
				施設写真	トイレ写真	計	有無	処理方式		可能	原則不可能	不可能	
A	1	五の池小屋	○	3	0	3	有	ヘリで輸送	○	○			トイレ内の写真なし
	2	三の池避難小屋	-	3	2	5	有	不明	-		○		
	3	サイノ河原避難小屋	-	4	2	6	有	不明	-		○		
	4	二の池新館	○	3	2	5	有	浸透式	×	○			登山道は町管理
	5	二の池本館	○	3	2	5	有	浸透式	○	○			
	6	覚明堂休泊所	○	2	1	3	有	ヘリで輸送	×		○		現在は避難所として利用
	7	石室山荘	○	4	3	7	有	ヘリで輸送	○	○			
	8	御岳頂上山荘	○	2	0	2	有	ヘリで輸送	○	○			トイレ内の写真なし
	9	剣ヶ峰山荘	○	2	2	4	有	ヘリで輸送	○	○			
	10	王滝頂上山荘	○	1	3	4	有	ヘリで輸送	○	○			新設トイレ工事中
	11	九合目石室避難小屋	-	1	0	1	-	-	-		○		
	12	八合目石室避難小屋	-	2	0	2	-	-	-		○		
	13	御岳観光センター	○	2	3	5	有	くみ取り式	○			○	
	14	女人堂	○	4	0	4	有	ヘリで輸送	○	○			トイレ内の写真なし
	15	行場山荘	○	4	2	6	有	ヘリで輸送	○	○			
	16	六合目中の湯	○	3	2	5	有	くみ取り式	×			○	現在は廃業・トイレは町管理
	17	トイレ	-	2	1	3	有	不明	-			○	
計			12	45	25	70	15		0	9	5	3	

エリア	総延長km	トイレ	宿泊施設	宿泊施設(緊急含む)	1kmあたりの トイレ	1kmあたりの 宿泊施設	1kmあたりの 宿泊施設 (緊急含む)
A	31.72	15	9	14	0.47	0.28	0.44

アンケート実施 ○、△ = 12/17

アンケート拒否 × = 0/17

アンケート不能 - = 5/17