

# 諏訪湖周辺と天竜川の被害の概要

## 被害の概要

諏訪湖周辺では、諏訪湖が計画高水位を上回り、甚大な浸水被害が発生しました。浸水面積は約558ha、被害家屋は、床上浸水1,076棟、床下浸水1,465棟の合わせて2,541棟(3市町※1合計値)にも及び被害となり、JR中央本線や国道20号も約37時間にわたり全面通行止めとなりました。

天竜川本川では、田畑等の浸水被害が12地区で発生し殿島橋が落橋した他、箕輪町松島地区の堤防決壊をはじめとする直轄河川管理施設の被災が18箇所が発生する等、被災範囲は飯田市から箕輪町までの広範囲に及びました。

※1：諏訪市、下諏訪町、岡谷市

### 諏訪湖周辺浸水実績図



# 天竜川における出水状況



国道153号の寸断(辰野町)



昭和橋(辰野町)



堤防決壊箇所(箕輪町松島地区)



落橋した殿島橋(伊那市)

