

クリーンレイク諏訪 諏訪湖だより



第41号 (H30.12月発行)

今月のトピックス

処理場に秋がやってきました

立冬が過ぎ、だいぶ寒くなってきました。諏訪地域にも秋が訪れ、処理場内の木々はすっかり秋の装いとなっております。色鮮やかな木々はとてもきれいです。この後諏訪の厳しい冬が待っていますが、春になり、素敵な花を咲かせてくれることが今から楽しみです。



消化槽と紅葉



太陽が当たって、鮮やかさが増した紅葉



ビオトープ池の紅葉とすすき



マレットゴルフ場の様子

汚泥ポンプの分解作業を行いました

豊田終末処理場には下水処理に必要な様々な機械がたくさんあります。場内には大小合わせて4,000台ほどの機械があり、適切な処理を行うためには、これらの機械を定期的に点検・整備する必要があります。今回は、汚泥を配管に送るためのポンプの分解作業を行いました。この分解作業で、摩耗したり経年劣化した部品を交換したり、機械の隅々までチェックしています。



汚泥ポンプ分解中！
重い部品が多いので、ウィンチで吊り上げます。



機械に溜まった汚れやほこりも丁寧に取り除きます。



汚泥ポンプ分解後の様子



この機械の中にはこんなにたくさんの部品があります！普段見られないものばかり！