台風23号による須坂建設事務所管内の 公共土木施設の被害状況について

平成17年2月 1日現在 須 坂 建 設 事 務 所

平成16年10月20日~21日にかけての台風23号により、須坂建設事務所管内では、下記のとおり公共土木施設及びその他の被害がありました。

被害の状況

被害箇所数:10箇所 被害総額:約4億円

その他被害

住宅床下浸水 7戸(家屋以外5戸) 農地等浸水面積 約290ha

果樹(りんご他の被害額) 約2億円

降雨の状況

観測地点	最大24時間	既往最大24時間	連続雨量	既往最大連続雨量	最大時間雨量	既往最大時間雨量			
須坂建設	118	167	130	134	18	61			
山田	129	226	154	234	16	56			
高 井	121	121	139	139	17	47			
菅 平	119	217	150	224	15	57			
豊丘ダム	117	158	150	201	15	37			
五 味 池	136	169	163	194	18	30			

被害状況写真







町道457号線他 小布施町 千曲川左岸

被害状況の内訳は下表を参照してください。

工種別被害状況 (金額単位:千円)

丁 括	種別	県 工 事		市町村工事		合 計			
	נית 🖹	被害箇所数	被害報告額	被害箇所数	被害報告額	被害箇所数	被害報告額		
河	Ш	1	348,718			1	348,718		
砂防	设備								
地すん	ベリ								
急傾	斜								
道	路	1	1,572	8	48,745	9	50,317		
橋	梁								
下水	(道								
公	袁								
合	計	2	350,290	8	48,745	10	399,035		

台風23号災害水防活動写真

千曲川 須坂市 相之島地籍

平成16年10月21日



千曲川 須坂市相之島地籍



釜段工 (完成)



水防活動 1



水防活動 2



水防活動3



水防活動 4

台風23号災害水防活動写真

須坂市 下八町地籍

平成16年10月21日



出水状況



水防活動 1



水防活動 2



水防活動3



水防活動 4



水防活動 5