

平成22年7月1日～2日豪雨 青木村・上田市 土砂災害

上田建設事務所




急傾斜 立谷



斜面崩壊状況

急傾斜 立谷



中之組沢 土石流発生源



急傾斜 下室賀

急傾斜 下室賀



集会所害状況

凡例
 ●: 土石流災害箇所
 ○: 急傾斜地崩壊箇所



土石流 横手ノ沢



人家被害状況

土石流 横手ノ沢

砂防関係災害箇所一覧

| 渓流名・箇所名 | 市町村名 | 概要 | 人的被害 | 避難状況 |
|---------|------|---|------|---|
| 1 中之組沢2 | 青木村 | 土石流V=7,500m ³ 人家一部損壊1戸 | なし | 7月2日21:00～ 7月3日 9:55～ 自主避難 2世帯9名 避難勧告 2世帯9名 |
| 2 滝ノ沢 | 青木村 | 土石流V=2,000m ³ 床上浸水1戸、床下5戸 | なし | 7月3日17:00～ 自主避難 3世帯4人 |
| 3 横手ノ沢 | 青木村 | 土石流V=400m ³ 人家庭先に土砂流出1戸 | なし | |
| 4 四ツ谷 | 青木村 | がけ崩れH=20m、W=8m、V=72m ³ 人家一部損壊1戸 | なし | |
| 5 立谷 | 青木村 | がけ崩れH=20m、W=10m、V=100m ³ 人家下側斜面崩壊 | なし | |
| 6 下室賀 | 上田市 | H=30m、W=10m、V=300m ³ 人家裏側に崩壊土砂到達 | なし | 7月2日22:50～7月3日10:40 7月3日20:30～ 自主避難 4世帯10人 自主避難 4世帯10人 |

砂防えん堤の効果
 土石流が堆積している状況



急傾斜 四ツ谷



人家害状況

急傾斜 四ツ谷



中之組沢2崩壊源状況



中之組沢2



中之組川2・滝ノ沢



滝ノ沢土砂流出状況



滝ノ沢人家被災状況